	Asea Brown Boveri, S.A.	Referencia del documento: AC-01		
Tipo de documento: Acta de Reunión nº 19 del Comité de Seguridad y Salud Centro de ABB Madrid				
Departamento: Comité de Seguridad y Salud Laboral	Fecha: 11.10.2011	Idioma: Es	Revisión: 00	Página: 1 (6)

Fecha de la reunión: 11 de octubre de 2011
Lugar: Sala 203 - Planta 2ª - Edificio Alborán
Hora de comienzo: 09:00 h.
Hora de finalización: 11:00 h.

Asistentes:

Miembros del Comité:

Lydia Prat Bubé (Presidenta)
Francisco Torre Sánchez (Secretario)
Maria Nieves Sáez Redondo
Carlos Chantal Briz
Julio Garcia Calvo - AUSENTE
Eduardo Delgado Casado
Olegario Mínguez Portillo
Francisco Ruano Encinas

Representante Empresa
Delegado de Prevención
Representante Empresa
Delegado de Prevención
Representante Empresa
Representante Empresa
Delegado de Prevención
Delegado de Prevención

Empresa:

Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.

Invitados

Angel Madrid

Asea Brown Boveri, S.A

Acta preparada por: Lydia Prat Bubé


Distribución: Miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral
Director de Recursos Humanos
Presidente del Comité de Empresa
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ABB
Departamentos implicados
Archivo del CSS

Asunto: Reunión del Comité de Seguridad y Salud

REVISION DE PUNTOS y ACCIONES PENDIENTES DE LA REUNION ANTERIOR

Punto 1. Realizados los ajustes de intensidad en la iluminación de algunas salas de trabajo y reuniones, se continúa con ello hasta su terminación. El resto de salas grandes del edificio Alborán se acondicionarán antes de la próxima reunión del CSS.

Responsable de la acción pendiente: Servicios Generales

	Asea Brown Boveri, S.A.	Referencia del documento: AC-01		
Tipo de documento: Acta de Reunión nº 19 del Comité de Seguridad y Salud Centro de ABB Madrid				
Departamento: Comité de Seguridad y Salud Laboral	Fecha: 11.10.2011	Idioma: Es	Revisión: 00	Página: 2 (6)

Punto 2. Entrega de ropa de trabajo en el taller de motores de Service. Confirmada la entrega.

Punto 3. Humidificación del ambiente en el edificio Alborán. Pendiente de medición en este año. Nueva fecha: 21 octubre de 2011.

Responsables de la acción: Servicio de Prevención

Punto 4. Temperatura de la nave de almacén. Actualización de la situación:

- Finalizada la obra de instalación de la nueva calefacción y legalizada la misma.
- Entregada la documentación requerida por la Inspección de Trabajo.
- Realizadas las primeras pruebas de arranque.
- Se plantea la instalación de alguna protección del depósito de gasóleo.
- El servicio de prevención preparará el protocolo de utilización del nuevo sistema, en cuanto a utilización.

Responsables: Servicios Generales / Servicio de Prevención

Punto 5. Nave de Turbocompresores. El Servicio de Prevención realizará las siguientes acciones:

- Hará entrega al CSS de la evaluación de riesgos de las instalaciones de la nueva nave de Turbocompresores.
- Continuará con la realización de las evaluaciones de riesgos por tareas en el taller de Turbocompresores: sistema de extracción en la sala de limpieza de piezas de la nueva nave y mediciones de la temperatura.

Responsable: Servicio de Prevención

Punto 6. Pendiente la revisión de la puerta interior que comunica el taller de motores con la planta baja del edificio Baleares, para definir si es necesario mantener dicha puerta como salida de emergencia.

Con respecto a la puerta de salida hacia el patio de Cronos, se ha retirado la manilla y se retirará el pasador de la misma, con el fin de evitar enganches.

Responsable: Servicio de Prevención

	Asea Brown Boveri, S.A.	Referencia del documento: AC-01		
Tipo de documento: Acta de Reunión nº 19 del Comité de Seguridad y Salud Centro de ABB Madrid				
Departamento: Comité de Seguridad y Salud Laboral	Fecha: 11.10.2011	Idioma: Es	Revisión: 00	Página: 3 (6)

Punto 7. Se va a indagar la posibilidad de que los tres talleres del centro en los que los empleados no disponen de PC individual: Talleres de Motores, Turbocompresores y Entretec, dispongan de un terminal en cada uno de los mismos, para que los operarios puedan acceder a la intranet corporativa y consultar el portal de prevención.

Responsable: Carlos Chantal


PUNTOS NUEVOS PLANTEADOS EN EL DIA DE HOY


Punto 1. Realizado en fecha 10 de octubre el simulacro de emergencia del centro, antes de la próxima reunión del CSS el servicio de prevención enviará las conclusiones.

Responsable: Servicio de Prevención

La próxima reunión tendrá lugar durante la primera quincena de diciembre/2011, a definir.

Firmas:


Lydia Prat Bubé


Francisco Torre Sánchez


M. Nieves Sáez Redondo


Eduardo Delgado Casado

- AUSENTE -
Julio García Calvo


Carlos Chantal Briz


Olegario Mínguez Portillo


Francisco Ruano Encinas